

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора КГБУ ДО АКДЭЦ
от 29.07.2025 № 101

И.Н. Марискин

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и услуг

Часть 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых услуг

1. Краткая характеристика объекта.

1.1. Наименование (вид) объекта: КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр (нежилое помещение).

1.2. Назначение: образование.

1.3. Адрес объекта: 656045, Алтайский край, Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2245,8 кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка 32898 кв. м.

1.5. Год постройки здания: 1983.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – 2025 год, далее – ежегодно.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой детский экологический центр», КГБУ ДО АКДЭЦ.

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.10. Форма собственности: государственная.

1.11. Территориальная принадлежность: региональная.

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Алтайского края.

1.13. Адрес вышестоящей организации: 656035, Алтайский край, Барнаул, ул. Ползунова, дом 36.

2. Краткая характеристика деятельности КГБУ ДО АКДЭЦ на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности: образование (услуги, связанные с обучением по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам).

2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность лицензирована – лицензия на дополнительное образование детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с детства.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 120 человек;
вместимость (максимальная) – 150 человек (очно).

2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида: да.

Часть 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

1. Оценка доступности объекта:

1.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта):

Ближайшая остановка до объекта – остановка им. Ломоносова. Пассажирский транспорт – автобус №№ 55, 109, 108, трамвай №7, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

1.2.2. Время движения (пешком): 10 мин.

1.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

1.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

1.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

1.2.6. Перепады высоты на пути: да.

1.2.7. Обустройство пути следования до объекта для инвалидов на коляске: нет.

1.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

1.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

1.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: состояние доступности объекта оценено как доступно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

2. Оценка доступности услуг.

2.1. Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ – https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=120792

2.2. Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне – не имеется, требуется.

2.3. Организация проведения курсов повышения квалификации для специалистов образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования «Разработка адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья» – на 2025 год есть, далее по графику курсовой подготовки.

2.4. Организация воспитательной работы в образовательном учреждении, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, воспитание уважения их особенностей – есть.

2.5. Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для детей-инвалидов – нет, не требуется.

2.6. Наличие на официальном сайте информации об адаптированных программах для детей.

2.7. Итоговое заключение о состоянии доступности услуг: состояние доступности услуг оценено как доступно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность.

Часть 3. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

3.1. Решения по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт участка дорожного покрытия от входа в оранжерею до входа в главный корпус	По мере выделения необходимых средств учредителем (до 2030 года)
		Разметка входов и пути движения по территории (отражателями, символикой и другими элементами)	2026-2027 гг
		Нанесение разметки на асфальте парковочного места для инвалидов	2026 год
		Определение места для собаки-поводыря, нанесение разметки	2026 год
2	Вход в здание (главного корпуса)	Размещение таблички учреждения на главном корпусе шрифтом Брайля (главный корпус)	2026 год
3	Внутреннее пространство оранжереи	Технические решения невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания при невозможности посещения (виртуальные экскурсии)	2026 год
4	Вход в оранжерею	Текущий ремонт: дополнение поручня пандуса закругленным элементом	2026 год
5	Внутреннее пространство зоопарка	Текущий ремонт: устройство пандуса в дверном проеме над трубой, выполнение информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Контрастная разметка пространства.	По мере выделения необходимых средств учредителем (2026-2027 годы)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.2. Период проведения работ: 2026-2030, в рамках исполнения ПФХД.

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: оценка результата исполнения плана («дорожной карты по состоянию доступности»): доступно частично

Приложение: Акт обследования объекта: № акта 1 от «28» июля 2025 года. Подписан членами комиссии по разработке Паспорта доступности КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (составом утвержденным приказом директора центра от 08.07.2025 № 97 в составе: в следующем составе: Батлук Наталья Владимировна, заместитель директора по УВ и НМР центра; Комарова Наталья Сергеевна, председатель профсоюзной организации, педагог дополнительного образования центра; Мясникова Елизавета Николаевна, директор Алтайской краевой общественной организации по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и доступной среде (по согласованию); Шайнога Елена Васильевна, заместитель директора по АХР центра.



ПТВЕРЖДАЮ
директор КГБУ ДО АКДЭЦ
И.Н. Марискин

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности КГБУ ДО АКДЭЦ
от 29.07.2025 № 1

I. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	Для всех категорий инвалидов	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Дорожное покрыт на участке от оранжереи до площадки перед главным входом в ямах и частично отсутствует. Недостаточно разметки пути движения	К, О, С	Замена асфальтного покрытия участке от оранжереи до площадки перед главным входом. Разметка входов и пути движения (отражателями, символикой и др)	Ремонтные Организаци- онные, мелкий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	На асфальте не выделена зона для автотранспорта инвалида	К, О	-	Организаци- онные, хозяйственн ые работы
1.6	Место для собаки- поводыря	нет	-	С	Определение места, нанесение разметки	Организаци- онные, хозяйственн ые работы
1.7	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-	1, 2, 3, 4, 5	Замена асфальтного покрытия участке от оранжереи до площадки перед главным входом, нанесение разметки по пути движения,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна всем категориям инвалидов. Участок асфальтного покрытия участке от оранжереи до площадки перед главным входом требует ремонта или замены полностью. Есть возможность организовать место для собаки-поводыря. Недостаточно разметки пути движения по территории и к месту оказания услуг, нужны организационные работы, мелкий ремонт, хозяйственные работы.

II. Результаты обследования входа (входов) в здание краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.2	Пандус 1 (наружный)	есть	-	К	-	-
2.3	Пандус 2 (наружный)	нет	Эвакуационный выход не имеет пандуса	К	-	-
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	К	-	-
2.5	Табличка на здании	есть	Нет таблички шрифтом Брайля	С	Установка таблички шрифтом Брайля	Организационные, мелкий ремонт
2.6	Дверь (входная)	есть	-	К	-	-
2.7	Тамбур	есть	-	-	-	-

2.8	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-
-----	-------------------------	-----	---	---	---	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	-	6, 7, 8	Необходим капитальный ремонт лестницы эвакуационного входа и устройство пандуса

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен всем категориям инвалидов. Есть соответствующая маркировка. Необходима табличка учреждения шрифтом Брайля.

III. Результаты обследования пути (путей движения внутри здания) краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	К, О	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	К, О	-	-
3.3	Пандус (внутри здания) на 1 этаже	есть	-	К	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник))	нет	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	К	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	-	-	для всех категорий инвалидов	-	-

3.7	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-
-----	-------------------------	---	---	---	---	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	9, 10, 11	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны частично всем категориям инвалидов. Нет устройств (лифта, пандуса) для доступа инвалидам (о, к) на 2 этаж здания, так как оказание услуг возможно на 1 этаже.

IV. Результаты обследования зоны целевого назначения здания:

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	К, О	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	ДП-В	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	С, Г	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	-	12, 13	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

Вариант 2 – места приложения труда.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1	место приложения труда	нет	–	–	–	–

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
место приложения труда	–	-	-	–

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет.

V. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного

образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	К, О	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	-	14	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем категориям инвалидов.

VI. Результаты обследования системы информации на объекте краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования» Алтайский краевой детский экологический центр», г. Барнаул, ул. Парковая, дом 7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Все категории	-	-

6.2	Акустические средства	да	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	да	-	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	—	-	ДП-В	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте помещений	ДЧ-В	-	15, 16, 17	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем категориям инвалидов.

VII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как частично доступно для инвалидов категории К, а также условная (с дополнительной помощью) доступность от остановки транспорта. Для инвалидов категорий О, С, Г объект доступен.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт небольшого участка дорожного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ: 2026-2030, в рамках исполнения: ПФХД

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности): доступно частично.

Для исполнения плана:

согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры) – не требуется.

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется.

согласование с собственником объекта - не требуется.

Приложения: фотографии зон.

Руководитель рабочей комиссии, заместитель
директора по учебно-воспитательной и
научно-методической работе центра

Н.В. Батлук

Члены рабочей комиссии:



Комарова Н.С., председатель профсоюзной организации, педагог дополнительного образования центра



Мясникова Е.Н., директор Алтайской краевой общественной организации по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и доступной среде (по согласованию)

Шайнога Е.В., заместитель директора по АХР центра



фото 1 - вход на территорию 1



фото 2 - вход на территорию 2



Фото 3 – автостоянка



Фото 4 - площадка перед зданием главного корпуса



Фото 5 - асфальтовое покрытие требующее замены



Фото 6 - пандус у главного входа в здание



Фото 7 - площадка перед входом



фото 8 - запасный вход в главный корпус



Фото 9 - пандус 1 этаж главного корпуса



Фото 10 - лестница на 2 этаж главный корпус



Фото 11 - дверь коридор главный корпус



Фото 12 - учебный кабинет



фото 13 - актовый зал



фото 14 - туалет для инвалидов



фото 15 - информационное табло




фото 16 - громкоговоритель